


INSTRUCTION MANUAL VISOR

EN166:2001



FR

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 Cette visière de protection des yeux contre les projections, peut être utilisée pour les travaux en extérieur et les travaux en hauteur. Cette visière, objet de ce manuel est un équipement de Protection Individuel de catégorie II, et elle a en tant que tel été soumise à une procédure d'inspection type CE avec application des exigences prévues par les Annexes V et VI du règlement UE 2016/425. La procédure d'homologation de type a été effectuée par l'organisme notifié n° 2777, SATRA Technology Europe Ltd, Bracken Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Irlande. Cette visière est conforme aux normes suivantes : CE EN 166 (optique classe 2) La visière Zone protège contre les projections de particules lancées à grande vitesse, impacts à base énergie. Si une protection pour températures extrêmes est requise, choisissez une protection oculaire portant un « T » après le marquage de l'impact (FT, BT ou AT). En l'absence de « T », utilisez uniquement à la température ambiante.

Elle est prévue pour être utilisée sur le casque de sécurité Zone. Ce produit ne doit pas être utilisé hors périmètre que celui prévu ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il a été certifié (par protection contre le métal en fusion ou arc électrique).

Attention, les matériaux, qui entrent en contact avec la peau du porteur, peuvent engendrer des allergies chez les individus sensibles.

Attention, une visière de protection contre les projections de particules lancées à grande vitesse – portée sur des lunettes à branches ophtalmiques classiques – peut provoquer des chocs occasionnant un danger pour l'utilisateur.

MONTAGE DE LA VISIÈRE :
 Insérez les clips prévus dans les fentes correspondantes (Image 1) sur le casque Zone puis clipper la visière de chaque côté du visier en insérant les picots dans les clips. (Image 2).
 Démontage, appuyez sur le bouton des clips (Image 3), et retirez délicatement le picot du clip.
 La visière peut être positionnée en position basse ou en position haute. Ceux la correspondent à la position de travail ou la position de rangement. (Image 4).

ENTRETIEN :
 Rincez votre visière à l'eau (température n'excédant pas 30°C) et avec du savon.

Attention, nettoyer la visière à l'eau peut déteriorer le traitement de surface anti-rayures et antibuée. Laissez sécher à l'abri du soleil dans un environnement n'excédant pas +30°C.




















































N'utilisez pas de produit ou chiffon abrasif.

TRANSPORT / STOCKAGE :
 Placez votre visière en position de rangement sur votre casque. Stockez dans l'emballage d'origine. Stockez à l'abri du soleil, des intempéries en évitant tout écrasement de la visière.

Toute modification ou réparation est interdit (hormis celles faites par le fabricant), seules les pièces de rechange fournis par le fabricant peuvent être utilisées.

DURÉE DE VIE :
 Cette visière a une durée de vie limitée et doit être remplacée dès l'apparition des premiers signes d'usure, de choc, ou encore si elle est rayée ou endommagée. Veuillez contrôler à intervalles réguliers si votre visière présente des dommages apparents. Nous vous conseillons de remplacer votre visière après une durée de vie de 5 ans à partir de la date de production figurant sur la visière. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable d'aucun dommage direct ou indirect. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, négligence, mauvais traitement ou usage autre que celui prévu par le fabricant. Toute modification apportée par l'utilisateur annulera la garantie.

Déclaration UE de conformité : www.zekler.com/doc



GENELLE OPLYSNINGER:
DA
Dette visir til brug af øjne mod flyvende partikler kan bruges til arbejde udendørs og i højden. Visirer, der er beskrevet denne vejledning, er et personligt værnumiddel i kategori II. Det dermed gennemgået en CE-type-inspektionsprocedure iht. bilag V og VI i forordningen om personlige værnemidler (EU) 2016/425. EU-typegodkendelsespræceduren blev udført af det bemindige organ nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd, Bracelet Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Irland. Visirer opfylder kravene i følgende standard: CE EN 166 (optiske klasse 2)

Zone visirret med partikler, der flyver med høj fart, og lavenergi-onslag. Hvis der kræves beskyttelse i ekstreme miljøer, skal der vælges beskyttelsesbriller med "T" efter mærkning af mekanisk resistsens (FT, BT, AT). Må kun bruges ved rumtemperatur. Hvis "T" mangler.

Visirer er beregnet til brug på Zone-sikkerhedshjelmen. Produktet må ikke bruges uden for det angivne anvendelsesområde eller i andre situationer end det, det er certificeret til [f.eks. beskyttelse mod smeltet metal eller elektrisk lysbue].

Aviso: Materialer, der kommer i kontakt med brugerens hud, kan forårsage allergi hos følsomme personer.

Aviso: Hvis du bærer på briller med konventionelle stænger, kan et visir til beskyttelse mod partikler, der flyver med høj hastighed, medføre stød, der kan være fare for brugeren.

MONTERING AF VISIR:
Indsæt clipene i de relevante åbninger (Billede 1) på Zone-hjelmen, og sæt derefter visirret fast på hver side af hjelmen ved at indsætte stifterne i clipene. (Billede 2).
Tag visirret ved at trykke på clips-knapperne (Billede 3) og forsigtigt udtagte stifterne fra clipene. Visirret kan indstilles til sænket eller hævet position. Det er positionen til henholdsvis arbejdssug og opbevaring. (Billede 4).



VEDLIGEHOLDELSE:
Vask visirret med vand og sæbe (sørg for, at temperaturen er under 30 °C).

Aviso: Rengøring af visirret med vand kan beskadige overfladenes antrids- og antifog-behandling. Lad visirret torre på et sted, hvor det ikke udsættes for sollys, og hvor temperaturen er under 30 °C. Brug ikke silbende produkter eller klude.

TRANSPORT/OPBEVARING:
Placer visirret i opbevaringspositionen på hjelmen. Opbevar visirret i den originale emballage. Opbevar det et sted, hvor det ikke udsættes for sollys, regn osv., og hvor det ikke klemmes sammen. Enhver ændring eller reparation er forbudt (undtagen ændringer eller reparationer, der foretages af producenten). Der må kun bruges reservedele leveret af producenten.

LEVETID:
Visirer har begrænset levetid og bør udskiftes, så snart der er tegn på slid eller påvirkning efter stød, eller hvis visirret bliver råbet eller beskadiget. Kontroller med lavere mælsemum visirret for eventuelle synlige skader. Vi tilråder, at visirret udskiftes efter fem år fra den fremstillingst dato, der er angivet på visirret. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for direkte eller indirekte skade. Garantien dækker ikke skader, som skyldes usheld, forsømmelighed eller forkert håndtering, eller skader som følge af brug, der ikke er specificeret af producenten. Eventuelle ændringer foretaget af brugeren kan medføre bortfalde af garantien.

EU-overensstemmelseserklæring: www.zekler.com/doc



SPORING OG MÆRKNING:

- CE-mærke
 - Fremstillingstdato (måned/år)
-

Mærkning

X - XX Z X X(X)(X)
(a) (b) (c) (d) (e)

- (a) Filtertype 2 eller 2C eller 3 = UV, 4 = IR, 5 eller 6 = Solfilter
 - (b) Farvelønnummer (uden filtertypenummer = svejsefilter)
 - (c) Producent (Z = Zekler Safety)
 - (d) Optisk klasse (1 = permanent brug, 2 = midlertidig brug, 3 = benyttes i undtagelsesfælde)
 - (e) Mekanisk resistsens (FT, BT, AT)
- S = Forstørket fasthed
F = Højhastighedspartikler. Lavenergi-onslag (6 mm stålkuluge med 45 m/s)
B = Højhastighedspartikler. Mediumenergi-onslag (6 mm stålkuluge med 120 m/s)
A = Højhastighedspartikler. Højenergi-onslag (6 mm stålkuluge med 190 m/s)
Hvis der kræves beskyttelse i ekstreme miljøer, skal der vælges beskyttelsesbriller med "T" efter mærkning af mekanisk resistsens (FT, BT, AT). Kun til bruk i stuetemperatur, hvis "T" mangler.
8 = Resistent mod lybue ved elektrisk kortslutning (visir)
9 = Ikke vedhæftning af smellet metal og resistent mod gennemtrængning af varme faste stoffer (gogglebriller eller visir)
K = Resistens mod overfladeskader af fine partikler
N = Resistens mod damp.
R = Højrefleksionsfaktor

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:
DE
Dieses Visier zum Schutz der Augen vor fliegenden Partikeln kann für Arbeiten im Freien und in der Höhe verwendet werden. Das in diesem Handbuch behandelte Visier ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II und wurde als solche einem CE-Prüfverfahren gemäß den Anforderungen der Anhänge V und VI der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 unterzogen. Das Typgenehmigungsverfahren wurde von der benannten Stelle Nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd, Brocketown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Irland, durchgeführt. Dieses Visier entspricht den folgenden Normen: CE EN 166 (optische Klasse 2)

Das Zone Visier schützt vor schnell fliegenden Partikeln und Aufprall mit niedriger Energie. Bei extremen Temperaturen wählen Sie einen Augenschutz mit der Kennzeichnung „T“ nach der Angabe zum mechanischen Widerstand (FT, BT oder AT). Falls „T“ fehlt, nur bei Raumtemperatur verwenden.

Es ist für die Verwendung auf dem Zonenschutzhelm vorgesehen. Dieses Produkt darf nicht außerhalb des spezifizierten Geltungsbereichs oder in einer anderen Situation als der verwendet werden, für die es zertifiziert wurde (z. B. Schutz vor geschmolzenem Metall oder Lichtbögen).

Warnung: Materialien, die mit der Haut des Trägers in Kontakt kommen, können bei empfindlichen Personen Allergien auslösen.

Warnung: Wenn ein Visier zum Schutz vor schnell fliegenden Partikeln an Brillen mit herkömmlichen Bügeln getragen wird, ist ein Aufprall möglich, der den Benutzer gefährden kann.

ANBRINGEN DES VISIRS:
Führen Sie die Clips in die entsprechenden Schlitze (Bild 1) am Zonenhelm ein und befestigen Sie dann das Visier auf beiden Seiten des Helms, indem Sie die Stifte in die Clips einführen. (Bild 2). Zur Abnahme drücken Sie die Clip-Knöpfe (Bild 3) und entfernen Sie vorsichtig die Stifte aus den Clips. Das Visier kann auf eine abgesenkte oder eine angehobene Position eingestellt werden. Dies sind die jeweiligen Positionen für den Arbeitseinsatz bzw. für die Lagerung. (Bild 4).

WARTUNG:
Spülen Sie das Visier mit Seife und Wasser ab (achten Sie darauf, dass die Temperatur unter 30 °C liegt).

Warnung: Das Reinigen des Visiers mit Wasser kann die kratzfeste und Anti-Beschlag-Oberflächenbeschichtung beschädigen.

Lassen Sie das Visier an einem nicht dem Sonnenlicht ausgesetzten Ort bei Temperaturen unter 30 °C trocken.

TRANSPORT/LAGERUNG:
Bringen Sie das Visier in die Aufbewahrungsposition auf Ihrem Helm. In der Originalverpackung aufzubewahren. Vor Sonnenlicht und ungünstigen Witterungseinflüssen geschützt aufzubewahren und das Visier auf keine Weise quetschen.

Änderungen oder Reparaturen sind verboten (mit Ausnahme der vom Hersteller vorgenommenen). Nur vom Hersteller gelieferte Ersatzteile dürfen verwendet werden.

LEBENDSDAUER:
Dieses Visier hat eine begrenzte Lebensdauer und sollte ersetzt werden, sobald erste Anzeichen von Abnutzung oder Schlagschadenswirkung auftreten oder wenn es verkratzt oder beschädigt ist. Bitte überprüfen Sie Ihr Visier in regelmäßigen Abständen auf augenscheinliche Schäden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfall, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Handhabung oder eine andere als die vom Hersteller angegebene Verwendung verursacht wurden. Sämtliche vom Benutzer vorgenommenen Änderungen können zum Erlöschen der Garantie führen.

KÄYTTÖÖKÄÄSI:
Tämä visirin käyttöikä on rajattu, ja se on vahingoittava heti, kun siinä on ensimmäisissä merkeissä kuluneesta tai laskunista tai se on vaurioitunut tai vaurioituu. Tarkista säännöllisesti valojaan, onko visirissa näkyvät vauriot. Suosittelemme, että visirin valojaan voidaan välttää mistään vaurioita tai epävaurioita näkyvistä valojaista/päivästä. Valmistaja ei voida pitää vuoissa mistään visiristä tai epävaurioista vahingoista. Toki ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta, huolimatonmuudesta, vähirikkyydestä tai muista kuin valmistajan määritelmästä käytöstä. Käytäjän tekemät muutokset voivat mitataksidä takun.

LIFETIME:
This visor has a limited lifetime and should be replaced as soon as signs of wear or impact first appear, or if it is scratched or damaged. Please check at regular intervals for any apparent damage to your visor. We advise you to replace your visor after 5 years' life from the production date shown on the visor. The manufacturer cannot be held liable for any direct or indirect damage. The warranty does not cover damage caused by accident, negligence, mishandling or use other than that specified by the manufacturer. Any modifications made by the user may void the warranty.

EU Declaration of Conformity: www.zekler.com/doc

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:
DE
Dieses Visier zum Schutz der Augen vor fliegenden Partikeln kann für Arbeiten im Freien und in der Höhe verwendet werden. Das in diesem Handbuch behandelte Visier ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II und wurde als solche einem CE-Prüfverfahren gemäß den Anforderungen der Anhänge V und VI der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 unterzogen. Das Typgenehmigungsverfahren wurde von der benannten Stelle Nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd, Brocketown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Irland, durchgeführt. Dieses Visier entspricht den folgenden Normen: CE EN 166 (optische Klasse 2)

Das Zone Visier schützt vor schnell fliegenden Partikeln und Aufprall mit niedriger Energie. Bei extremen Temperaturen wählen Sie einen Augenschutz mit der Kennzeichnung „T“ nach der Angabe zum mechanischen Widerstand (FT, BT oder AT). Falls „T“ fehlt, nur bei Raumtemperatur verwenden.

Es ist für die Verwendung auf dem Zonenschutzhelm vorgesehen. Dieses Produkt darf nicht außerhalb des spezifizierten Geltungsbereichs oder in einer anderen Situation als der verwendet werden, für die es zertifiziert wurde (z. B. Schutz vor geschmolzenem Metall oder Lichtbögen).

Warnung: Materialien, die mit der Haut des Trägers in Kontakt kommen, können bei empfindlichen Personen Allergien auslösen.

Warnung: Wenn ein Visier zum Schutz vor schnell fliegenden Partikeln an Brillen mit herkömmlichen Bügeln getragen wird, ist ein Aufprall möglich, der den Benutzer gefährden kann.

ANBRINGEN DES VISIRS:
Führen Sie die Clips in die entsprechenden Schlitze (Bild 1) am Zonenhelm und befestigen Sie dann das Visier auf either Seite des Helms, indem Sie die Stifte in die Clips einführen. (Bild 2). Zur Abnahme drücken Sie die Clip-Knöpfe (Bild 3) und entfernen Sie vorsichtig die Stifte aus den Clips. Das Visier kann auf eine abgesenkte oder eine angehobene Position eingestellt werden. Dies sind die jeweiligen Positionen für den Arbeitseinsatz bzw. für die Lagerung. (Bild 4).

WARTUNG:
Spülen Sie das Visier mit Seife und Wasser ab (achten Sie darauf, dass die Temperatur unter 30 °C liegt).

Warnung: Das Reinigen des Visiers mit Wasser kann die kratzfeste und Anti-Beschlag-Oberflächenbeschichtung beschädigen.

Lassen Sie das Visier an einem nicht dem Sonnenlicht ausgesetzten Ort bei Temperaturen unter 30 °C trocken.

TRANSPORT/LAGERUNG:
Bringen Sie das Visier in die Aufbewahrungsposition auf Ihrem Helm. In der Originalverpackung aufzubewahren. Vor Sonnenlicht und ungünstigen Witterungseinflüssen geschützt aufzubewahren und das Visier auf keine Weise quetschen.

Änderungen oder Reparaturen sind verboten (mit Ausnahme der vom Hersteller vorgenommenen). Nur spare parts supplied by the manufacturer may be used.

KÄYTTÖÖKÄÄSI:
Tämä visirin käyttöikä on rajattu, ja se on vahingoittava heti, kun siinä on ensimmäisissä merkeissä kuluneesta tai laskunista tai se on vaurioitunut tai vaurioituu. Tarkista säännöllisesti valojaan, onko visirissa näkyvät vauriot. Suosittelemme, että visirin valojaan voidaan välttää mistään vaurioita tai epävaurioita näkyvistä valojaista/päivästä. Valmistaja ei voida pitää vuoissa mistään visiristä tai epävaurioista vahingoista. Toki ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta, huolimatonmuudesta, vähirikkyydestä tai muista kuin valmistajan määritelmästä käytöstä. Käytäjän tekemät muutokset voivat mitataksidä takun.

LIFETIME:
This visor has a limited lifetime and should be replaced as soon as signs of wear or impact first appear, or if it is scratched or damaged. Please check at regular intervals for any apparent damage to your visor. We advise you to replace your visor after 5 years' life from the production date shown on the visor. The manufacturer cannot be held liable for any direct or indirect damage. The warranty does not cover damage caused by accident, negligence, mishandling or use other than that specified by the manufacturer. Any modifications made by the user may void the warranty.

EU Declaration of Conformity: www.zekler.com/doc

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:
DE
Dieses Visier zum Schutz der Augen vor fliegenden Partikeln kann für Arbeiten im Freien und in der Höhe verwendet werden. Das in diesem Handbuch behandelte Visier ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II und wurde als solche einem CE-Prüfverfahren gemäß den Anforderungen der Anhänge V und VI der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 unterzogen. Das Typgenehmigungsverfahren wurde von der benannten Stelle Nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd, Brocketown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Irland, durchgeführt. Dieses Visier entspricht den folgenden Normen: CE EN 166 (optische Klasse 2)

Das Zone Visier schützt vor schnell fliegenden Partikeln und Aufprall mit niedriger Energie. Bei extremen Temperaturen wählen Sie einen Augenschutz mit der Kennzeichnung „T“ nach der Angabe zum mechanischen Widerstand (FT, BT oder AT). Falls „T“ fehlt, nur bei Raumtemperatur verwenden.

Es ist für die Verwendung auf dem Zonenschutzhelm vorgesehen. Dieses Produkt darf nicht außerhalb des spezifizierten Geltungsbereichs oder in einer anderen Situation als der verwendet werden, für die es zertifiziert wurde (z. B. Schutz vor geschmolzenem Metall oder Lichtbögen).

Warnung: Materialien, die mit der Haut des Trägers in Kontakt kommen, können bei empfindlichen Personen Allergien auslösen.

Warnung: Wenn ein Visier zum Schutz vor schnell fliegenden Partikeln an Brillen mit herkömmlichen Bügeln getragen wird, ist ein Aufprall möglich, der den Benutzer gefährden kann.

ANBRINGEN DES VISIRS:
Führen Sie die Clips in die entsprechenden Schlitze (Bild 1) am Zonenhelm und befestigen Sie dann das Visier auf either Seite des Helms, indem Sie die Stifte in die Clips einführen. (Bild 2). Zur Abnahme drücken Sie die Clip-Knöpfe (Bild 3) und entfernen Sie vorsichtig die Stifte aus den Clips. Das Visier kann auf eine abgesenkte oder eine angehobene Position eingestellt werden. Dies sind die jeweiligen Positionen für den Arbeitseinsatz bzw. für die Lagerung. (Bild 4).

WARTUNG:
Spülen Sie das Visier mit Seife und Wasser ab (achten Sie darauf, dass die Temperatur unter 30 °C liegt).

Warnung: Das Reinigen des Visiers mit Wasser kann die kratzfeste und Anti-Beschlag-Oberflächenbeschichtung beschädigen.

Lassen Sie das Visier an einem nicht dem Sonnenlicht ausgesetzten Ort bei Temperaturen unter 30 °C trocken.

TRANSPORT/LAGERUNG:
Bringen Sie das Visier in die Aufbewahrungsposition auf Ihrem Helm. In der Originalverpackung aufzubewahren. Vor Sonnenlicht und ungünstigen Witterungseinflüssen geschützt aufzubewahren und das Visier auf keine Weise quetschen.

Änderungen oder Reparaturen sind verboten (mit Ausnahme der vom Hersteller vorgenommenen). Nur spare parts supplied by the manufacturer may be used.

KÄYTTÖÖKÄÄSI:
Tämä visirin käyttöikä on rajattu, ja se on vahingoittava heti, kun siinä on ensimmäisissä merkeissä kuluneesta tai laskunista tai se on vaurioitunut tai vaurioituu. Tarkista säännöllisesti valojaan, onko visirissa näkyvät vauriot. Suosittelemme, että visirin valojaan voidaan välttää mistään vaurioita tai epävaurioita näkyvistä valojaista/päivästä. Valmistaja ei voida pitää vuoissa mistään visiristä tai epävaurioista vahingoista. Toki ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta, huolimatonmuudesta, vähirikkyydestä tai muista kuin valmistajan määritelmästä käytöstä. Käytäjän tekemät muutokset voivat mitataksidä takun.

LIFETIME:
This visor has a limited lifetime and should be replaced as soon as signs of wear or impact first appear, or if it is scratched or damaged. Please check at regular intervals for any apparent damage to your visor. We advise you to replace your visor after 5 years' life from the production date shown on the visor. The manufacturer cannot be held liable for any direct or indirect damage. The warranty does not cover damage caused by accident, negligence, mishandling or use other than that specified by the manufacturer. Any modifications made by the user may void the warranty.

EU Declaration of Conformity: www.zekler.com/doc

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:
DE
Dieses Visier zum Schutz der Augen vor fl